

Maître de l'ouvrage

Commune de Bas-Intyamou
M. Roland Kaeser,
M. Jérôme Vallélian
Route du Tô 1
1667 Enney

Ingénieurs

CSD Ingénieurs Conseils SA
M. Didier Jungo, M. Arian Dema
Rue de Vevey 178
1630 Bulle

Architecte

RB.CH
M. Mehmet Hikmel,
M. Nicolas Creteigny
Rue de Gruyères 28
1630 Bulle

Entreprise

JPF CONSTRUCTION SA
Rue de Gruyères 106
1630 Bulle 1

Dates de réalisation

Mars 2011 ► Décembre 2011

Descriptif des travaux

Construction d'une école primaire et transformation de l'école existante.

Quantités principales

Paroi clouée	500 m ²
Terrassement	5'000 m ³
Béton	500 m ³



Contraintes du chantier

Paroi clouée en contrebas de la route communale (terrain de mauvaise qualité).

Béton apparent dans couloir (coffrage 4.1.1).

Bâtiment aux formes géométriques compliquées, plusieurs angles différents.

